

Dette er Vand og Affalds forenkledede vejledning til eksterne leverandører.

Vi henviser altid til gældende regler ved Arbejdstilsynet www.at.dk.

Vigtigt om værktøj her




Stiger og værktøj

Brug kun godkendte stiger.

Vær opmærksom på nye stigenormer fra 2018.

Elektrisk håndværktøj skal være efterset. Tjek for mærkat, som angiver seneste eftersyn.



Farlige gasser

Du skal selv medbringe gasmåler.

Vær særligt opmærksom på svovlbrinte.


ATEX-område = eksplosionsfare

ATEX-områder er markeret med skiltning.

Her skal du bruge specialværktøj og arbejde efter gældende ATEX-regler.

Farlige gasser

Brug altid gasmåler på renseanlæg, i pumpestationer og ved alt brøndarbejde.



Sikkerhed og sundhed ved arbejde med spildevand



Læs denne folder inden du udfører arbejde for Svendborg Spildevand, Vand og Affald.

Hvis du er i tvivl, så spørg personalet.
Og husk: Følg altid personalets anvisninger.



Arbejde med spildevand = risiko for sygdomme

Søg læge hvis du bliver syg efter arbejdet med spildevand. Også ved influenzasymptomer.

Smitte kan ske ved berøring, sprøjt, aerosoler eller støv.

Rotter og deres urin kan smitte med Weils syge, som er dødelig. Der er også risiko for andre sygdomme.

Du skal vaccineres mod leverebetændelse, polio og stivkrampe, jfr. regler om vaccination på www.at.dk.



Husk hygiejne

Kun rent arbejdstøj i frokoststuen.

Gå **ALTID** i bad inden du slutter din arbejdsdag.

Du må ikke tage det beskidte tøj og sko med hjem.

Vask dit arbejdstøj jævnligt.

Vask hænder efter hver opgave, før og efter toiletbesøg og før frokost



Brug arbejdstøj

Arbejdstøj er også beskyttelsestøj

Værnemidler

Beskyt dit ansigt. Især hvis det sprøjter eller støver, eller du skal slibe eller bore.

Brug hjelm, briller, ansigtssværm, åndedrætsværn, høreværn - når det hensigtsmæssigt.

Husk! Ingen shorts!

Brug **ALTID** sikkerhedsfodtøj.

Brug de rigtige handsker. Sørg for at de er rene og tørre.



Sikkerhed under arbejdet

Ved arbejde i brønd, pumpestation eller tank:

Arbejd ikke alene. Der skal altid være en eller flere vagtmænd. Brug altid faldsikring.



Ved udgravning:

Du skal sikre udgravningen mod sammenstyrtning.

Følg anvisningerne om gravearbejde på www.at.dk

